

【別紙】採取箇所一覧

検体 No.	建材名/機械名	外部/内部	建物名/調査箇所名	場所名	階	部位	特記事項
1	アスファルト防水1	外部	管理棟(西側屋上)	-	-	アンテナ架台立上り	-
2	カーペット1	内部	管理棟(2F西側)	理事長室	2	床	-
3	カーペット2	内部	管理棟(2F西側)	事務室B	2	床	-
4	カーペット3	内部	管理棟(BF)	管理室	B1	床	ライトグレー
5	カーペット4	内部	管理棟(BF)	管理室	B1	床	焦茶色
6	クロス1+ケイ酸カルシウム板第1種1	内部	切符売場	切符売場	1	天井	-
7	クロス2	内部	管理棟(1F西側)	湯沸室	1	壁	-
8	クロス3	内部	管理棟(1F西側)	常直室	1	壁	ジュラク風
9	クロス4	内部	管理棟(1F西側)	常直室	1	壁	ビニル風
10	クロス5	内部	管理棟(1F西側)	脱衣所	1	壁	-
11	クロス6	内部	管理棟(1F東側)	売店	1	壁	-
12	クロス7	内部	管理棟(1F東側)	売店	1	天井	-
13	クロス8	内部	管理棟(2F東側)	事務室A	2	壁	-
14	クロス9	内部	管理棟(2F西側)	理事長室	2	壁	-
15	クロス10	内部	管理棟(2F西側)	理事長室	2	天井	-
16	クロス11	内部	管理棟(2F西側)	事務室B	2	壁	-
17	ケイ酸カルシウム板第1種2	内部	管理棟(1F西側)	廊下	1	天井	-
18	ケイ酸カルシウム板第1種3	内部	管理棟(1F東側)	元階段室廊下	1	壁	-
19	シート防水1	外部	切符売場	-	-	陸屋根床	-
20	シート防水2	外部	切符売場	-	-	陸屋根パラペット	-
21	シート防水3	外部	管理棟(西側屋上)	-	-	アンテナ土台	-
22	シート防水4	外部	管理棟(2F渡廊下)	-	-	パラペット	-
23	シート防水5	共通	プールサイド及び外周	-	-	時計台植込み	-
24	シート防水7	共通	プールサイド及び外周	-	-	床	緑色、ピラミッド模様
25	セメント板1	内部	管理棟(1F西側)	湯沸室	1	棚支え	-
26	セメント板2	内部	管理棟(1F西側)	湯沸室	1	天井	-
27	セメント板3	内部	管理棟(1F東側)	売店	1	壁	換気扇側
28	セメント板4	内部	管理棟(BF)	ドライエリア	B1	壁	管理室側
29	セメント板5	内部	食堂	厨房	1	天井	-
30	ビニル巾木1	内部	管理棟(1F西側)	湯沸室	1	巾木	-
31	ビニル巾木2	内部	管理棟(1F西側)	救護室	1	巾木	-
32	ビニル巾木3	内部	管理棟(2F西側)	理事長室	2	巾木	-
33	ビニル床シート1	内部	管理棟(1F西側)	車庫	1	床	-
34	ビニル床シート2	内部	管理棟(1F西側)	湯沸室	1	床	-
35	ビニル床シート3	内部	管理棟(2F西側)	事務所C	2	床	ベージュ
36	ビニル床シート4	内部	管理棟(1F東側)	元階段室廊下	1	床	-
37	ビニル床シート5	内部	屋外便所A-3	足洗い場	1	床	-
38	ビニル床シート6	内部	屋外便所A-3	足洗い場	1	踏板	-

検体 No.	建材名/機械名	外部 /内部	建物名 /調査箇所名	場所名	階	部位	特記事項
39	ビニル床シート7	内部	屋外便所A-3	女子便所	1	床	便器側
40	ビニル床シート8	外部	50mプール	-	-	サイド床と立上りの 取合い	北側、南側
41	ビニル床シート9	共通	プールサイド及び外周	-	-	床	白・灰色、子供プー ル周辺
42	ふすま紙1	内部	管理棟(1F西側)	常直室	1	ふすま	白色
43	ふすま紙2	内部	管理棟(1F西側)	常直室	1	ふすま	ベージュ
44	ふすま紙3	内部	管理棟(1F西側)	常直室	1	ふすま	緑色
45	モルタル1	内部	管理棟(1F西側)	公園管理倉庫	1	床	-
46	モルタル2	内部	管理棟(1F西側)	公園管理倉庫	1	巾木	-
47	モルタル3	内部	管理棟(1F西側)	公園管理倉庫	1	壁	-
48	モルタル4	外部	管理棟	-	-	外壁目地	-
49	モルタル5	内部	管理棟(1F西側)	階段下倉庫	1	壁	-
50	モルタル6	内部	管理棟(1F西側)	階段下倉庫	1	天井	-
51	モルタル7	内部	管理棟(1F西側)	廊下	1	天井裏壁	-
52	モルタル8	内部	管理棟(2F東側)	職員更衣室	2	PS扉の淵	-
53	モルタル9	内部	管理棟(1・2F西側)	階段室	1・2	ボーダー	-
54	モルタル10	内部	管理棟(BF)	機械室	B1	機械架台	-
55	モルタル11	共通	プールサイド及び外周	-	-	床	赤茶色
56	モルタル12	共通	プールサイド及び外周	-	-	車進入止めと床の 接合部	敷地境界正面入場 口側
57	モルタル13	内部	屋外便所A-3	足洗い場	1	パラペット	-
58	モルタル14	内部	食堂	厨房	1	床	-
59	モルタル15	内部	食堂	食券売場	1	巾木	-
60	モルタル16	内部	プロパン庫	プロパン庫	1	巾木	-
61	モルタル17	共通	子供プール	-	-	ポンプ室腰壁	-
62	モルタル18	共通	流水プール	-	-	スロープ床	スロープと通路の繋 ぎ部分、赤茶
63	モルタル19	共通	流水プール	-	-	倉庫(東)床	-
64	レンガ1	共通	プールサイド及び外周	-	-	植込み	-
65	仕上塗材1	外部	屋外便所A-3	-	-	陸屋根笠木	-
66	仕上塗材2	外部	屋外便所A-3	-	-	外壁	-
67	仕上塗材3	外部	食堂	-	-	外壁	北面
68	仕上塗材4	内部	食堂	食券売場	1	壁	-
69	仕上塗材5	内部	プロパン庫	プロパン庫	1	壁	-
70	仕上塗材6	外部	屋外便所C	-	-	陸屋根パラペット	-
71	仕上塗材7	外部	50mプール	-	-	笠木	-
72	磁器質タイル1	外部	管理棟	-	-	外壁	-
73	磁器質タイル2	内部	屋外便所A-3	身障者便所	1	床	-
74	磁器質タイル3	内部	管理棟(2F東側)	女子便所	2	床	洋式便器周辺
75	磁器質タイル4	内部	管理棟(BF)	ドライエリア	B1	段鼻	-
76	磁器質タイル5	外部	管理棟	-	-	外壁	売店壁一部
77	磁器質タイル6	共通	子供プール	-	-	階段蹴り込み板	-

検体 No.	建材名/機械名	外部 /内部	建物名 /調査箇所名	場所名	階	部位	特記事項
78	磁器質タイル7	外部	屋外便所A-3	-	-	スロープ床	-
79	ロックウール吹付	内部	食堂	厨房	1	天井裏	-
80	石膏ボード1	内部	管理棟(1F西側)	常直室	1	天井	-
81	石膏ボード2	内部	管理棟(1F西側)	救護室	1	天井	オフホワイト
82	石膏ボード5	内部	管理棟(2F東側)	倉庫	2	屋上ハッチ壁	-
83	石膏ボード6	内部	管理棟(1F東側)	元階段室廊下	1	天井	-
84	陶器	共通	プールサイド及び外周	-	-	水飲み場	-
85	陶器質タイル1	内部	管理棟(1F西側)	救護室	1	壁	-
86	陶器質タイル2	内部	管理棟(1F東側)	売店	1	壁	-
87	陶器質タイル3	内部	屋外便所D	男子便所	1	小便器天板	-
88	布	内部	管理棟(BF)	機械室	B1	配管	-